

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Río Jordán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Jordán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1623-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustrucción de portón de metal.



Foto 2: Sustrucción de vidrios.



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento líquido.



Foto 5: Sustrucción de mezcladora para ducha.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ángel Lopez Anton

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

