

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALISJAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4713-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Cubierta de Lámina




Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: PUERTAS DE METAL




Foto 4: PISO



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUAS PLUBIALES



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALISJAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4713-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: MURO PERIMETRAL




Foto 8: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTENA/ DEPÓSITO DE AGUA



Foto 9: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo Aldea Yalisjau

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Yalisjau, Huehuetenango