

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALISJAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4713-43	FECHA:	28/11/2024




Foto1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: PISO




Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUAS PLUBIALES




Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa EORM Nentón, Aldea Yalisjau

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Yalisjau, Nentón, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALISJAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4713-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: MURO PERIMETRAL



Foto 8: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTENA/ DEPÓSITO DE AGUA



Foto 9: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

