

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALCASTÁN LA CIÉNEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4714-43	FECHA:	17/06/2024




Foto 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Reparación de muro de contención




Foto 3: Reparación de muro




Foto 4: Sustitución de portón de metal



Foto 5: Pintura en muros exterior e interior (pintada del establecimiento)




Foto 6: Reparación de la circulación del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALCASTÁN LA CIÉNEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4714-43	FECHA:	17/06/2024









Foto 7: Sustitución de piso ceramico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---