

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRACIAS A DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4747-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: El techo de las aulas. fue terminado el trabajo a totalidad logrando así un ambiente agradable para los niños y niñas del centro educativo.



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto en mal estado. La cuneta fue modificada a totalidad para que el agua que cae en esa superficie pueda tener salida y no afecte las paredes de la escuela.



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto. Se reconstruyó la banqueta debido a que se encontraba en mal estado, la cual permitirá que los niños tengan mejor acceso para poder mobilizarse sobre esa parte.



Foto 4: Pintura de paredes exteriores e interiores de las aulas. Las paredes de las aulas fueron pintadas en su interior y exterior, esto permite lograr un ambiente agradable para los niños y niñas.




Foto 5: Reparación de muro perimetral de block, el cual fue terminado en su totalidad logrando así un lugar seguro para los niños y niñas del centro educativo.



Foto 6: Remozar el sistema Eléctrico de las aulas en su interior y exterior, se realizó el trabajo dentro y fuera de las aulas, esto permitirá una mejor iluminación y ambiente para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---