

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINO MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6890-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TORTA DE CEMENTO Y PAREDES DE BAÑOS



Foto 3: PISO EN MAL ESTADO DE AULAS Y CORREDOR



FOTO 4: BANQUETAS AGRIETADAS



Foto 5: POSTES Y ALAMBRES DAÑADOS



Foto 6: COLUMNAS DESPELTRADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINO MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6890-43	FECHA:	04/10/2024



Foto7: PINTURA DESCOLORIDA



Foto 8: VENTANAS SIN BALCONES.



Foto 9: VIDRIOS DE VENTANAS QUEBRADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---