



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINO MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6890-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1:SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TORTA DE CEMENTO Y PAREDES DE BAÑOS POR AZULEJOS



Foto 3:SUSTITUCIÓN DE PISO EN MAL ESTADO DE AULAS Y CORREDOR POR UN NUEVO PISO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS AGRIETADAS POR UNA BANQUETA NUEVA.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE POSTES DE MADERA POR TUBOS ESTRUCTURAL Y ALAMBRES DE CERCO DE PUAS POR MALLA PARA CERCO



Foto 6: REPARACIÓN DE COLUMNAS DESPELTRADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OCP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINO MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6890-43	FECHA:	12/11/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 8: MEJORAMIENTO DE BALCONES




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

