

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINO MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6890-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TORTA DE CEMENTO Y PAREDES DE BAÑOS POR AZULEJOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO EN MAL ESTADO DE AULAS Y CORREDOR POR PISO NUEVO.




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS AGRIETADAS POR LA NUEVA BANQUETA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE POSTES DE MADERA POR TUBOS ESTRUCTURA Y ALAMBRES DE CERCO DE PUA POR MALLA PARA CERCO



Foto 6: COLUMNAS DESPELTRADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINO MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6890-43	FECHA:	26/11/2024




Foto7: SUSTITUCIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 8: MEJORAMIENTO DE BALCONES



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

