

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMPOSECO, ALDEA AJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0011-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada calibre 26 y sustrucción de estructura portante de madera por estructura portante de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura portante de metal




Foto 4: Sustrucción y mantenimiento de energía eléctrica




Foto 5: Sustrucción de puertas de metal



Foto 6: Sustrucción de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OFP Mixta





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

