

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMPOSECO, ALDEA AJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0011-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 y sustitución de estructura portante de madera por estructura portante de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura portante de metal



Foto 4: Sustitución y mantenimiento de energía eléctrica




Foto 5: Sustitución de puertas de metal



Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

