



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Granadillo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Michicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0025-43	FECHA:	



Sustitucion de Lamina



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitucion de ventanas



Sustitucion de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Rosa Berta García Nolasco
ROSA BERTA GARCIA NOLASCO
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Michicoy, Huehuetenango

Karla Yovana López González
KARLA YOVANA LOPEZ GONZALEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Granadillo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Michicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0025-43	FECHA:	



sustitucion de inodoros



sustitucion de Deposito de Agua de 1700 lt



sustitucion de Estufa Rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



sustitucion de pila de Cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Berta García Nolasco
ROSA BERTA GARCIA NOLASCO

Firma y sello del Presidente de la O



Karla Yovana López González
KARLA YOVANA LOPEZ GONZALEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

