

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES DE MARZO, ALDEA CHICHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: láminas en malas condiciones



FOTO 3: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



foto 4: sustitución de tubería PVC




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Fto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES DE MARZO, ALDEA CHICHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 8: Situación de interruptores simples



Foto 9: Sustitución de lamparas tipo LED




Foto 10: Situación de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	--