

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES DE MARZO, ALDEA CHICHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	17/07/2024



Foto: 1 Laminas en malas condiciones.



Foto: Laminas en malas condiciones.



Foto:3 sustitución de plancha de metal de tres hornillas.



Foto 4: Sustitucion de tuveria PVC.



Foto 5. Sustitucion de balcones.



Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]



Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES DE MARZO, ALDEA CHICHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	17/07/ 2024



FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Sustitución de Interruptores.



Foto 9: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 10: Situación de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

