

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA NUEVA REFORMA, ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0038-41	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de chapa en puerta



Foto 2: Sustitución de estufa rural completa



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Carolina Amelia G.P.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA NUEVA REFORMA, ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0038-41	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de bomba de agua




Foto 2: Sustitución de accesorios de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Amelia L. P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

