

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA NUEVA REFORMA, ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0038-41	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Sustitución de chapa en puerta




Foto 2: Sustitución de estufa rural completa



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de vidrios




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Camelia Amelia J. P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA NUEVA REFORMA, ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0038-41	FECHA:	10/12/2024



Foto 7: Sustitución de bomba de agua



Foto 8: Sustitución de accesorios de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Carmen Amelia S. P.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Eduardo A.</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

