

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0049-43	FECHA:	30/05/2024




FOTO 1: Láminas en malas condiciones



FOTO 2: Láminas en malas condiciones



FOTO 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal




FOTO 4: Mejoramiento de paredes en cocina



FOTO 5: Mejoramiento de paredes en cocina




FOTO 6: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0049-43	FECHA:	30/05/2024




FOTO 7: Repello de pared



FOTO 8: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



FOTO 9: Sustitución de piso de torta de concreto po piso de granito



FOTO 10: Pintura de paredes exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

