



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0049-43	FECHA:	30/08/2024




Foto1: Lámina troquelada instalada




Foto 2: Lámina troquelada instalada



Foto 3: Soporte de metal instalado




Foto 4: Mejoramiento de paredes en cocina finalizado




Foto 5: Paredes de cocina finalizado




Foto 6: Plancha de metal instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0049-43	FECHA:	30/08/2024




Foto7: Repello de pared finalizado





Foto 8: Piso de granito instalado




Foto 9: Piso de granito instalado



Foto 10: Pintura de paredes de interiores y exteriores finalizado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--