

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0352-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 1: Mejoramiento de paredes y estructuras en cocina.




Foto 2: Colocación de vidrios en estructura de ventanas en cocina.



Foto 3: Colocación de cernido y repello en paredes de cocina.




Foto 4: Colocación de lámina troquelada zinc calibre 26, capote de lámina y estructura metálica en el Módulo 1.




Foto 5: Colocación lavatrasto por pila.



Foto 6: Colocación de plancha de metal de tres ornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---