

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Pedro Necta         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chichimes         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-06-0356-43               | FECHA:                         | 18 de noviembre de 2024 |



Foto1: Cubierta de lámina en cocina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico



Foto 4: Sustitución de plancha de metal de 5 piezas



Foto 5: Reparación de red de drenaje



Foto 6: Reparación de cisterna de concreto y losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jairo Ríos Ríos*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Arturo...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

