

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichimes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0356-43	FECHA:	5 de diciembre de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina en cocina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico



Foto 4: Sustitución de plancha de metal de 5 honillas




Foto 5: Reparación de red de drenaje




Foto 6: Reparación de cisterna de concreto y losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Justo Ríos Ríos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Alfonso

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

