

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA MICHICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0358-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: sustitución de plancha en cocina



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 3: mantenimiento de Barandas



Foto 4: Sustitución de cable electrico



Foto 5: sustitución de flafoneras y focos



Foto 6: sustitución de concreto de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA MICHICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0358-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 7: sustitución de pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: sustitución en techo de cocina

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---