

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0363-43	FECHA:	




FOTO. 1 REPARACION DE INODOROS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE




FOTO. 2. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




FOTO. 3, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MURO



FOTO. 4. MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MURO




FOTO. 5. SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto. 6 Reconstruccion de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

