

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0363-43	FECHA:	



FOTO. 1 REPARACION DE INODOROS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE



FOTO. 2. REPARACION DE INODOROS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE



FOTO. 3. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




FOTO. 4 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO. 5 MANTENIMIENTO EN MURO



Foto. 6 Reconstruccion de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0363-43	FECHA:	



FOTO.7. SUSTITUCION DE CHAPAS



FOTO. 8 REPARACION DE MUROS PERIMETRAL DE BLOK.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--