



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS COLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 06 - 0365 - 43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 4: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE FOCOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS COLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 06 - 0365 - 43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PARED



Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

