

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NANZAL, ALDEA CHIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0368-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1. Circulación de cancha polideportiva



Foto 2. Sustitución de puerta de metal



Foto 3 Sustitución de chapa de puerta de metal



Foto 4 Sustitución de pavimento de cancha



Foto 5: Sustitución de pavimento de corredor



Foto 6: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romelia M. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



A. R. P. N.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

