

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL NANZAL, ALDEA CHIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0368-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Circulación de cancha polideportiva



Fto 2: Cambio de puerta de metal



Foto 3: Cambio de chapa de puerta de metal



Foto 4: Torta de cemento de 3 metros por 4



Foto 5: Cambio de corredor por pavimento



Foto 6: Cambio de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romelia Lel

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

