

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Siete Cerros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0369-43	FECHA:	31 De julio de 2024



Foto1: COLOCACIÓN DE LÁMINA



Foto 2: PUERTAS DE METAL



Foto 3: COLOCACIÓN DE PISO GRANITO



Foto 4: COCINA



Foto 5: COLOCACIÓN DE PUERTAS



FOTO 6: COLOCACIÓN DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paul Lopez J.

Firma y sello del Presidente de la OBF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Siete Cerros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0369-43	FECHA:	31 De julio de 2024



Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

