



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Siete Cerros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0369-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: LÁMINA TROQUELADA INSTALADA



Foto 2: INODOROS NUEVOS INSTALADOS



Foto 3: PISO GRANITO POR TORTA DE CEMENTO



Foto 4: ESTUFA RURAL COMPLETA INSTALADA



Foto 5: PUERTAS INSTALADAS



Foto 6: LAVAMANOS INSTALADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paul Lopez Jr.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐





POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Siete Cerros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0369-43	FECHA:	9/09/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS REALIZADA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---