

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Cambio de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Cambio de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Cambia de estructura de metal de ventana



Foto 4: Cambio de vidrio




Foto 5: sustitución de canal de PVC



Foto 6: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 7: Reparación de cuneta de concreto



Foto 8: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 9: Sustitución de flípones



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Sustitución de depósito de agua 1,700 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

