

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Estructura de metal de ventana



Foto 4: vidrios de ventas transparentes




Foto 5: Canal de PVC



Foto 6: Bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL INJERTO, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	23/08/2024



Foto7: Cuneta de concreto



Foto 8: Plancha de concreto de patio




Foto 9: flipones




Foto 10: Focos ahorradores



Foto 11: Cable eléctrico



Foto 12: Deposito de agua 1700lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

