

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0008-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: PINTADO DE MURO EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTADO DE MURO EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 5: CAMBIO DE CANAL DE METAL POR CANAL COLONIAL



Foto 6: CAMBIO DE CANAL DE METAL POR CANAL COLONIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0008-43	FECHA:	2/12/2024




Foto1: CAMBIO DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 2: CAMBIO DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 3: CAMBIO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 4: CAMBIO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. <i>[Signature]</i> E.O.M. CASERIO TZISA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Firma y Sello Director Centro Educativo <i>[Signature]</i> Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Tzisa Jacaltenango, Huehuetenango DIRECCION
---	---