



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Kajxik'oma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kajxik'oma, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0009-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024



Foto1: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios



Foto 2: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios



Foto 3: reparacion de cocina



Foto 4: reparacion de cocina



Foto 5: Sustrucción de chapas



Foto 6: reparacion de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Kajjik'oma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kajjik'oma, Jacaltenango
ESTABLECIMIENTO:	13-07-0009-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024



Foto1: Reparacion de repello y cernido de paredes



Foto 2: Reparacion de repello y cernido de paredes



Foto 3: Reparacion de planchas de concreto



Foto 4: Reparacion de planchas de concreto




Foto 5: Sustitucion de deposito de agua



Foto 6: Sustitucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

