

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Kajxik'oma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kajxik'oma, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0009-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 2: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Reparación de cocina



Foto 5: Sustitución de chapas



Foto 6: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Kajxik'oma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kajxik'oma, Jacaltenango
ESTABLECIMIENTO:	13-07-0009-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024



Foto 1: Repello en muros



Foto 2: Repello en muros



Foto 3: Reparación de planchas de concreto



Foto 4: Reparación de planchas de concreto



Foto 5: Sustitución de depósito de agua



Foto 6: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Kajxik'oma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kajxik'oma, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0009-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitución de lamina



Foto 4: Sustitución de lamina



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	