

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Culuz Sajilaj Xolwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 07 - 0011 - 43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto1: Proceso del trabajo de reparación de circulación del centro educativo.



Foto 2: Proceso de reparación del porton de la entrada al centro educativo.



Foto 3: Reparación de torta de concreto de la entrada al centro educativo.



Foto 4: Mejoramiento de la cocina.



Foto 5: Mejoramiento de Plancha de la cocina.



Foto 6: Proceso de mejoramiento del techo de un alua y dirección del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

