

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Jacaltenango                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Culuz Sajilaj Xolwitz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 - 07 - 0011 - 43         | FECHA:                         | 02 de diciembre de 2024      |



Foto1: Sustitución de techo de un aula y dirección del centro educativo.



Foto 2: Plancha mejorada con su chimenea.



Foto 3: Mantenimiento de puertas. Cambio de chapas.



Foto 4: Colocación de nuevo techo del baño del centro educativo.



Foto 5: Mejoramiento de la circulación del centro educativo.



Foto 6: Pintura de interiores y exteriores del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

