

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0012-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Cambio de techo de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Cambio de techo de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 4: Mantenimiento de estructura de soporte de metal




Foto 5: Sustitución de una puerta de metal de un aula.




Foto 6: Sustitución de tres puertas de metal para baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mateo Jacinto
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0012-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustitución de canales para agua pluvial



Foto 2: Sustitución de canales para agua pluvial



Foto 3: Pintura para muros exteriores e interiores de toda la escuela.



Foto 4: Pintura para muros exteriores e interiores de toda la escuela.




Foto 5: Instalación de 3 inodoros de porcelana tamaño grande y sus accesorios.



Foto 6: Instalación de 3 inodoros de porcelana tamaño grande y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0012-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de tubería de agua y drenaje.



Foto 2: Sustitución de tubería de agua y drenaje.





Foto 3: Culminación y levantado de 5 hiladas de block en una parte de la cocina.



Foto 4: Culminación y levantado de 5 hiladas de block en una parte de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público