



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Angelica Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 7: Pintura de muros



Foto 8: Pintura de muros



Foto 9: Levantamiento de aula



Foto 10: Levantamiento de aula



Foto 11: Sustitución de inodoro



Foto 12: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Angelica Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:	PREVIO ☐	DURANTE ☒	POSTERIOR ☐
--------------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Huntah, aldea Peb'ílpan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Huntah, aldea Peb'ílpan, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	03 de diciembre de 2024



Foto 13: Sustitución de lavamanos




Foto 14: Sustitución de lavamanos



Foto 15: Reparación de sisterna de concreto



Foto 16: Reparación de sisterna de concreto



Foto 17: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 18: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Micaela Angelica Delgado</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--