

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Angelica Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF

O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024



Foto 7: Pintura de muros



Foto 8: Pintura de muros



Foto 9: Levantamiento de aula



Foto 10: Levantamiento de aula



Foto 11: Sustitución de inodoro



Foto 12: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Angelica Delgado

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Huntah, aldea Peb'ipam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Huntah, aldea Peb'ipam, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024



Foto 13: Sustrucción de lavamanos



Foto 14: Sustrucción de lavamanos



Foto 15: Reparación de sisterna de concreto



Foto 16: Reparación de sisterna de concreto



Foto 17: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 18: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Angelica Delgado

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director



Alcance Educativo Público