



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0410-43	FECHA:	6/05/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS POR LÁMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26, CAPOTES Y TORTILLOS



Foto 2: LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CABLES, PLAFONERAS Y FOCOS



Foto 5: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PILA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0410-43	FECHA:	6/05/2024



Foto1: MANTENIMIENTO DE CUNETA DE CONCRETO



Foto 2: CAMBIO DE VÁLVULAS



Foto 3: PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN



Foto 4: MANTENIMIENTO DE DRENAJE




Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 6: CAMBIO DE FILTROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0410-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE COSTAMERAS



Foto 2: SOLDADURA DE CANAL DE METAL Y CAÍDA DE AGUA

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

