

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA MESTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MESTE, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustrucción de ventana



Foto 2: Sustrucción de ventana




Foto 3: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 5: Aplicación de pintura



Foto 6: aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA MESTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MESTE, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	20/11/2024



Foto7: Estufa rural



Foto 8: estufa rural



Foto :



Foto :




Foto :





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---