



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA MESTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MESTE, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de ventana



Foto 2: Sustitución de ventana



Foto 3: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 5: Aplicación de pintura



Foto 6: aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA MESTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MESTE, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	29/11/2024



Foto7: Estufa rural



Foto 8: estufa rural



Foto :



Foto :




Foto :



Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---