

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Limonar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0421-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2,024



Foto1: CAMBIO DE MALLA POR BASE DE BLOCK Y CEMENTO.



Foto 2: CIRCULAR CON BLOCK



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL



Foto 4: LEVANTAMIENTO DE TECHO Y CAMBIO DE LAMINAS



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE DE TORTA POR GRANITO



Foto 6: REPARACION DE TORTA DE CONCRETO DE ENTRADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público