

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Manteniientos a puertas de metal de aulas.



Foto 2: Manteniientos a puertas de metal de aulas.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Condellaria Ade'aida D. H.</i> Firma y sello del Presidente de la COP	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	29/11/2024



Foto7: Muros perimetrales (circulación del edificio escolar)



Foto 8: Muros perimetrales (circulación del edificio escolar)



Foto 9: Reparación de sistema eléctrica.



Foto 10: Reparación de sistema eléctrica.



Foto 11: Servicio sanitario en puertas.



Foto 12: Servicio sanitario en puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	29/11/2024



Foto13: Reparación de repello en paredes.



Foto 14: Reparación de repello en paredes.



Foto 15: Repellado de paredes de un aul.



Foto 16: Repellado de paredes de un aul.



Foto 18:



Foto 19:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Adelarola D. H.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

