



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEYÁ, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0423-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: Las puertas de metal se encuentran corroidas.



Foto 2: Las chapas de las puertas se encuentran inservibles.



Foto 3: Las ventanas de las aulas tienen vidrios quebrados.



Foto 4: Las ventanas tienen balcones deteriorados.



Foto 5: La pintura en paredes interiores esta deteriorada.



Foto 6: La pintura en paredes exteriores esta deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Juan V

Firma y sello del Presidente de la DPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEYÁ, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0423-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: El portón necesita mantenimiento.



Foto 2: El portón necesita protección por estar a la intemperie, expuesto a los rayos del sol y lluvias.



Foto 3: Reparación de repello en mal estado, en la parte exterior de las aulas, bodega y dirección.



Foto 4: Reparación de repello en mal estado, en la parte interior de las aulas, bodega y dirección.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Juan

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

