

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0425-.43	FECHA:	21/08/2024



Foto 1. Repello de muro interior y exterior en cocina




Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: sustitución de puerta.



Foto 5. Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 6. pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Silvia Lucia J.S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0425-.43	FECHA:	21/08/2024



Foto 7. sustitucion de estructura de metal de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

Silvia Lucia J.S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

