

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0427-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de ventanas



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Manuel Pedro
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0427-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Mantenimiento a puerta estructura de metal



Foto 8 : Instalación de canalón lámina aluzinc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Manuel Pedro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

