

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZISBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0430-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de pintura interior y exterior del edificio escolar



Foto 2: Sustitución del tendido eléctrico en línea principal y cajas de apagadores



Foto 3: Aplicación de pintura y reparación de puertas en aulas



Foto 4: Sustitución de vidrios de ventanales y soldadura



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troqueladaaluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

