

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA INCHEHUEX. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0431-43               | FECHA:                         | 27/05/2024       |



FOTO No. 1 REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO EN ESCENARIO



FOTO No.2 REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO INCONCLUSA EN PATIO ESCOLAR



FOTO No. 3 REPARACIÓN DE PISO EN PASILLO, DIRECCIÓN Y AULAS



FOTO No. 4 MEJORAMIENTO DE PARED DE COCINA



FOTO No. 5 MEJORAMIENTO DE PARED DE COCINA



FOTO No. 6 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA ARTESANAL CON SU CHIMENEA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o eliminar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA INCHEHUEX. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0431-43               | FECHA:                         | 27/05/2024       |



FOTO No. 7 SUSTITUCIÓN DE ESTANTE DE CONCRETO .



FOTO No. 8 SUSTITUCIÓN DE MESA DE CONCRETO DE 3 METROS CON 3 DIVISIONES CON AZULEJO .



FOTO No. 9 PINTADO DE EXTERIOR DE ESCUELA



FOTO No. 10 SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE PARED DE EXTERIOR COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la  
Aldea Incchehux,  
Jacaltenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Aldea Incchehux,  
Jacaltenango, Huehuetenango