



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0432-43	FECHA:	29/02/2024



SUSTITUCION DE INODOROS



SUISTITUCION DE MINGITORIOS




SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



MEJORAMIENTO DE PARED



MANTENIMIENTO A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA MAS VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0432-43	FECHA:	29/02/2024



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



MATENIMIENTO A BALCONES



SUTITUCION DE PISO DE TORTA POR PISO DE GRANITO



MATENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO



SUTITUCION DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo

