

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM CANTON SAN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4916-42	FECHA:	04/10/2024



MEJORAMIENTO DE PISO DE GRANITO EN AULA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS DE AULAS



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

